


# 焼却炉フローシート ごみ焼却過程

## 焼却炉フローシート



## ごみの焼却過程

収集車で運ばれてきたごみは、②投入ステージから③ごみ投入扉を経て④ごみピットへ投入される。


ごみピット内のごみは⑤クレーン操作室で遠隔操作または自動運転で⑥ごみクレーンにより⑦ごみ投入ホッパに投入され、⑧フィーダで⑨ストーカに送られて焼却される。

焼却後の残灰は⑩灰押出機に落下させ、冷却した後、⑪灰ピットに押出させる。灰ピット内の灰は⑫灰クレーンで灰運搬車に積込まれて搬出される。

一方、投入ステージ、ごみピット内の空気は⑬押入送風機で吸引されるので、室内は負圧の状態となり、臭気が外部に放散することを防止する。

押入送風機で吸引された空気は⑭蒸気式空気予熱器で加熱された後、ストーカに送り込まれ炎の輻射熱とあいまってごみを乾燥、着火、燃焼させる(850~950°C)。

炉内で発生した燃焼ガスは⑮ガス冷却用ボイラにより冷却されて200~230°C程度になって⑯電気集じん器へ送られ、ガス中のばいじんが除去される。



電気集じん器を通過したガスは⑭誘引通風機を経て、有害ガス除去装置（⑯ガス吸引塔及び⑰蒸気式ガス加熱器）に送られ、塩化水素ガス、硫黄酸化物が除去された後、⑮煙突から大気へ排出される。

また、電気集じん器により捕獲された飛灰は⑯飛灰処理装置にてキレート剤を添加、混練し、飛灰中の重金属の溶出を防止する。

窒素酸化物の除去は⑰NOx除去装置により、尿素水を直接炉内に噴霧することにより脱硝する。

ガス冷却用ボイラで発生した蒸気は⑮高圧蒸気溜を経て⑯蒸気タービン発電機にて発電(1,992kW)され、余熱利用されるほか、蒸気式加熱器などのプラント用や、工場内の冷暖房や給湯及び場外関連施設に利用される。

蒸気タービンに使用したタービン排気蒸気や余熱利用の余剰蒸気は⑰タービン排気復水器や⑱高圧蒸気復水器により効率よく復水して⑲排気復水タンクまたは⑳復水タンクに回収され、その復水は⑳脱硝器にて脱硝を行い、ボイラ補給水として使用される。