

## 端島見学施設等に係る台風9号被害状況報告について

## 1 経過

日時	摘要
令和2年7月27日	端島炭坑跡災害軽減対策工事着工
8月19日	端島炭坑跡災害軽減対策工事施工終了
8月23日	端島見学施設転落防止柵撤去着工
8月24日	端島見学施設転落防止柵撤去完了 (ドルフィン桟橋、連絡橋、見学通路・広場、L=490m)
9月2日	台風9号が本市へ最接近
9月4日	被害状況確認のため、現地調査実施 (観光政策課、世界遺産室、土木建設課)


## 2 主な被害状況

## (1) 端島見学施設

防舷材流失(3基)	柵一部流失、破損(複数箇所)
	
撤去保管中の転落防止柵散乱	転落防止柵(撤去不可)一部破損
	

(2) 端島見学施設外

【位置図】



西側護岸崩落状況



損壊前 (8/24 時点)



損壊後 (9/4 現在)

