

長崎市

学校施設長寿命化計画

令和3年3月

長崎市教育委員会

目次

1. 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等	
1) 背景	… 1
2) 目的	… 1
3) 計画期間	… 2
4) 対象施設	… 2
2. 学校施設の状況と課題	
1) 学校施設の保有状況	… 3
2) 老朽化の状況	… 6
3) 学級数・児童生徒数の推移と今後の見込み	… 7
4) 施設関連経費の推移	… 8
5) 学校施設整備における課題	… 8
3. 学校施設の目指すべき姿	… 9
4. 学校施設整備の基本的な考え方等	
1) 基本的な考え方	… 1 1
2) 目標使用年数と改修周期	… 1 1
3) 改修のグループ化	… 1 1
5. 今後の維持・更新コスト（従来型と長寿命化型の比較）	
1) 従来型におけるコストの見通し	… 1 3
2) 長寿命化型におけるコストの見通し	… 1 4
6. 長寿命化の実施計画	
1) 「長寿命化」、「建替え」の判別	… 1 5
2) 予防保全・長寿命化改修の内容	… 1 6
3) 優先順位の設定	… 1 7
4) 施設整備の基本単位	… 1 7
7. 長寿命化計画の継続的な運用	
1) 今後の取組	… 1 8
2) 情報基盤の整備と活用	… 1 8
3) 推進体制の整備	… 1 9
4) フォローアップ	… 1 9

別添

- ・建物情報一覧表

1 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等

1) 背景

本市の学校施設は、戦後のベビーブームに対応するために、第一に普通教室の確保を最重要課題として進め、第二に特別教室の確保、第三に屋内運動場・プールの整備に取り組むなど他の自治体にみられるようなステップで量的整備を行ってきました。令和2年5月1日現在において、小学校68校、中学校39校、高等学校1校を保有しており、本市が保有している公共建築物における延床面積の約3分の1を占めており、また、老朽化も急速に進行している状況です。

このことから、今後、老朽化の著しい校舎等については、一斉に建替えや大規模改修の時期を迎えることとなりますが、従来の建替え中心の整備手法では、単年度に多大な財政負担を強いられることとなります。本市の財政は、税収等の自主財源の割合が低いうえに、人口減少等の影響もあることから、引き続き厳しい財政状況が続くことが予測されており、今後、施設機能をどのように維持・更新していくかは重要な課題となっております。

このような状況において、施設機能を着実に確保していくためには、事後保全型の管理から予防保全型の管理への転換を目指し、適切な時期に改修・整備ができるよう整備計画を作成するとともに、将来の児童生徒数の動向等を踏まえ、効率的かつ効果的な施設整備を図っていく必要があります。

2) 目的

個別の学校施設において、状況に応じて従来の建替えのほか、長寿命化事業を実施することによる教育環境の質的改善等を検討するとともに、適切な時期に必要な対策ができるよう施設整備の優先順位を設定しつつ、これに要するコスト縮減と財政負担の平準化を図ることを目的として、本計画を策定します。

なお、本計画（個別施設計画）は、長崎市公共施設等総合管理計画に基づき策定するものです。

3) 計画期間

本計画の期間は、長崎市公共施設等総合管理計画の改訂に合わせて2020年度（令和2年度）から2029年度（令和11年度）の10年間とします

なお、本計画の進捗状況を踏まえ、計画期間内であっても必要に応じて適宜見直すものとします。

4) 対象施設

長崎市が保有する学校施設（小学校、中学校、高等学校）を対象とします。

ただし、小規模な建物（倉庫や部室など概ね200㎡以下）については、対象外とします。

2 学校施設の状況と課題

1) 学校施設の保有状況

長崎市が保有する学校施設は、令和2年5月1日時点で、小学校67校、中学校38校、高等学校1校の106校（分校除く）であり、延べ面積として595,974㎡となっています。これは、長崎市が保有する公共施設の約3割に相当します。

また、人口規模に近い中核市と比べても、児童数に対して学校施設数が多いことが分かります（次表参照）。

長崎市と人口に近い中核市との比較

項目 市名	人口 (住民基本台帳登録人口) 人	小学校			中学校		
		市立			市立		
		学校数 校	児童数 人	1校当たりの 児童数 人	学校数 校	生徒数 人	1校当たりの 生徒数 人
西宮市(兵庫県)	483,713	41	26,941	657	20	11,305	565
倉敷市(岡山県)	481,844	63	27,143	431	26	12,559	483
大分市(大分県)	477,858	55	25,607	466	28	11,693	418
福山市(広島県)	468,380	76	25,036	329	34	11,270	331
尼崎市(兵庫県)	462,934	41	21,235	518	17	9,401	553
金沢市(石川県)	451,817	54	23,292	431	25	10,994	440
高松市(香川県)	425,949	51	22,899	449	24	10,969	457
豊田市(愛知県)	425,340	75	24,062	321	28	11,980	428
柏市(千葉県)	421,057	42	22,116	527	21	9,857	469
長崎市	418,998	69	18,977	275	40	8,660	217
中核市平均	370,497	48	18,798	392	23	8,894	390

出所：都市要覧 中核市市長会(令和2年3月)


□住民基本台帳人口は、平成31年3月31日時点

□学校数、在学者数は令和元年度(令和元年5月1日時点)学校基本調査により記入

次に、学校の配置状況を次項のとおり示します。

中心部に学校が集中していることが、特徴です。

市立学校 位置図



小学校		
① 戸石小学校	②④ 小礪小学校	④⑦ 西山台小学校
② 古賀小学校	②⑤ 飽浦小学校	④⑧ 南陽小学校
③ 矢上小学校	②⑥ 朝日小学校	④⑨ 橘小学校
④ 日見小学校	②⑦ 稲佐小学校	④⑩ 南長崎小学校
⑤ 伊良林小学校	②⑧ 城山小学校	④⑪ 鳴見台小学校
⑥ 諏訪小学校	②⑨ 西城山小学校	④⑫ 桜が丘小学校
⑦ 上長崎小学校	③⑩ 西町小学校	④⑬ 香焼小学校
⑧ 桜町小学校	③⑪ 西北小学校	④⑭ 伊王島小学校
⑨ 西坂小学校	③⑫ 滑石小学校	④⑮ 高島小学校(併設校)
⑩ 小島小学校	③⑬ 大園小学校	④⑯ 野母崎小学校(一貫校)
⑪ 愛宕小学校	③⑭ 西浦上小学校	④⑰ 外海黒崎小学校
⑫ 日吉小学校(併設校)	③⑮ 高尾小学校	④⑱ 神浦小学校
⑬ 茂木小学校	③⑯ 山里小学校	④⑲ 池島小学校(併設校)
⑭ 南小学校(併設校)	③⑰ 坂本小学校	④⑳ 蚊焼小学校
⑮ 仁田佐古小学校	③⑱ 銭座小学校	④㉑ 為石小学校
⑯ 大浦小学校	③㉒ 三原小学校	④㉒ 晴海台小学校
⑰ 戸町小学校	④① 北陽小学校	④㉓ 川原小学校
⑱ 小ヶ倉小学校	④② 三重小学校	④㉔ 形上小学校
⑲ 土井首小学校	④③ 畝刈小学校	④㉕ 長浦小学校
⑳ 深堀小学校	④④ 女の都小学校	④㉖ 村松小学校
㉑ 式見小学校	④⑤ 横尾小学校	④㉗ 高城台小学校
㉒ 手熊小学校	④⑥ 小江原小学校	
㉓ 福田小学校	④⑦ 虹が丘小学校	

中学校	
① 東長崎中学校	②⑩ 岩屋中学校
② 日見中学校	②⑪ 西浦上中学校
③ 桜馬場中学校	②⑫ 山里中学校
④ 片淵中学校	②⑬ 江平中学校
⑤ 長崎中学校	②⑭ 滑石中学校
⑥ 小島中学校	②⑮ 三重中学校
⑦ 日吉中学校(併設校)	②⑯ 横尾中学校
⑧ 茂木中学校	②⑰ 小江原中学校
⑨ 南中学校(併設校)	②⑱ 橘中学校
⑩ 大浦中学校	②⑲ 三川中学校
⑪ 梅香崎中学校	②⑳ 小ヶ倉中学校
⑫ 戸町中学校	②㉑ 香焼中学校
⑬ 土井首中学校	②㉒ 伊王島中学校
⑭ 深堀中学校	②㉓ 高島中学校(併設校)
⑮ 福田中学校	②㉔ 野母崎中学校(一貫校)
⑯ 西泊中学校	②㉕ 外海中学校
⑰ 丸尾中学校	②㉖ 池島中学校(併設校)
⑱ 淵中学校	②㉗ 三和中学校
⑲ 緑が丘中学校	②㉘ 琴海中学校


高等学校	
①	長崎商業高等学校

※地図内の線は、中学校区の境界線です。

築年別整備状況について、昭和36年以前に建設された建物が90,000㎡を超えており、昭和40年代から平成初期にかけて毎年1～2万㎡の規模で建設されております。

学校施設は、全体の約3割が築50年以上を経過しており、築40年以上の建物も含めると全体の約半分を占め、老朽化が進んでいることが分かります。





築年別整備状況







2) 老朽化の状況

外壁や屋上などの外部、天井や床、内壁などの内部仕上げ、機械設備や電気設備など、それぞれの部位で経年による劣化が進んでいます。

【外壁】

A	B	C	D
			
良好（汚れている程度）	部分的に、ひび割れ・変質・浮き・さび汁がある。	広範囲に、ひび割れ・亀甲状のひび割れ・変質・浮き・剥がれ・さび汁があり、小規模な漏水がある。	広範囲に、剥落・爆裂・幅広のひび割れがあり、内部の床に水たまり・漏水が複数箇所ある。
29校	45校	19校	13校

【屋上】

A	B	C	D
			
良好（汚れている程度）	部分的に、ふくれ・しわ・変質（摩耗）・排水不良がある。	広範囲に、ふくれ・しわ・穴あき・変質（摩耗）・排水不良・土砂の堆積・雑草が見られ、最上階天井に漏水痕がある。	広範囲に、破断・めくれ・下地露出があり、最上階天井に漏水が複数箇所ある。
20校	29校	37校	20校


3) 学級数・児童生徒数の推移と今後の見込み

市立小学校の児童数は、令和2年5月1日現在18,741人（普通学級689、特別支援学級186）です。児童数のピークは昭和34年の73,763人で、現在はピーク時の約25%となっています。

市立中学校の生徒数は、令和2年5月1日現在8,490人（普通学級275、特別支援学級73）です。生徒数のピークは昭和38年の36,363人で、現在はピーク時の約23%となっています。

将来の児童生徒数を、住民基本台帳を基に、過去6年間に於ける校区内の人口の増減や通学状況から推計したところ、令和8年度の児童数は16,194人で現在の約86%に、生徒数は7,429人で現在の約88%に減少すると見込んでいます。


【長崎市の児童生徒数の推移と将来推計】



4) 施設関連経費の推移

過去5年間の学校施設整備に係る費用の推移は、次のとおりとなっています。

毎年度一定の事業規模で行う既存校の大規模改造のほか、老朽化に伴う新增改築事業を実施しており、年度間で多少のばらつきが見られますが、年平均として約32.2億円の経費がかかっています。



5) 学校施設整備における課題

前述しましたとおり、長崎市の学校施設は数が多いうえに、約3割が建築後50年以上を経過しており、老朽化しています。

老朽化が進行することに伴い、雨漏りや外壁の剥落、内部仕上げ材の劣化など、施設の維持管理において様々な問題が発生し、学校運営に支障が生じる可能性があります。このことから、児童生徒の安全安心な教育環境を確保するため、これまで以上に老朽化対策を講じていく必要があります。

また、長崎市を取り巻く情勢を踏まえると、今後の児童生徒数が逡減する中で、学校施設数の最適化を推進していくほか、学校施設整備に係るコスト縮減や財政負担の平準化等、厳しい財政状況に応じた取組みが課題となっています。

3 学校施設の目指すべき姿

◆学校施設整備の目標

1 安全安心を第一とした学校づくり

【目標達成のための整備方針】

(1) 安全安心な施設

施設の安全確保のため、十分な耐震性を備えた構造計画とし、内外壁等の落下防止など計画的な維持管理を行うとともに、衛生面や防犯面に十分配慮した計画とすることで、安心して過ごせる環境を確保する。

(2) 効率的な校地利用と運動場の配置

学校は、災害時の避難場所としての役割を担うことから、校地利用計画において、運動場面積を十分確保し、また、立地特性に合わせて高層化を検討するなど、校舎の配置に配慮した整備とする。

2 高機能かつ多機能で変化に柔軟に対応し得る学校づくり

【目標達成のための整備方針】

(1) 多様な学習場面に適応する計画

多様な学習形態に対応でき、また、高度な教育機器の導入などを可能とする機能的な学習環境を確保する。

(2) 環境への配慮

施設内は、太陽光発電、雨水利用、屋外緑化など、可能な限り環境負荷の低減や自然との共生を考慮した施設整備に努める。

(3) ユニバーサルデザインに配慮した計画

障害の有無にかかわらず、すべての児童・生徒・教職員の日常活動、保護者や地域住民などが円滑に活動ができるよう、ユニバーサルデザインに配慮した計画とする。

(4) 地域との連携

地域のまちづくりの核として、地域交流の場等の様々な機能を併せもつことも踏まえ、地域住民も親しみをもって利用しやすい配置・平面計画とする。

3 快適な学校づくり

【目標達成のための整備方針】

(1) 快適な室内環境の確保

児童・生徒が一日の大半を過ごす場であることから、十分な日照・通風・換気を確保し、心身の成長過程にある子どもたちの健康に配慮した整備とする。

4 学校施設整備の基本的な考え方等

1) 基本的な考え方

学校施設の実態を踏まえ、学校施設の目指すべき姿において示した目標を将来にわたって持続的に実現していくため、次のとおり、長寿命化の推進を図ります。

●長寿命化の推進

内外装改修や設備改修などの老朽化対策、空調設備整備などにより快適な室内環境を確保するなどの教育環境の質的向上等、より多くの学校の教育環境を早期かつ効率的に改善するために、長寿命化を推進します。

また、各学校の築年数に応じた改修を計画的に実施し、「事後保全」から「予防保全」への転換を進めるとともに、「長寿命化改修」を実施することにより、中長期的なトータルコストの縮減を図ります。

「事後保全」・・・劣化・破損等の不具合が生じた後に改修を行うもの。

「予防保全」・・・損傷が軽微である早期段階から予防的な改修を行うもの。

「長寿命化改修」・・・建物の耐久性の向上とともに教育環境の質的向上を図るもの。

2) 目標使用年数と改修周期

鉄筋コンクリート造の場合、これまでは目標使用年数を65年としており、必要に合わせて事後保全的な改修を行っていましたが、今後は、原則として建築後20年の周期で必要な予防保全を行い、建築後40年以降は予防保全の取組みと機能向上を図るための長寿命化改修を推進することで、目標使用年数を既存施設については築80年、新築施設については築100年とし、安全安心な教育環境を確保します。

3) 改修のグループ化

築年数により、各学校を4つのグループに分類し、グループごとに整備メニューを設定し、計画的に予防保全及び長寿命化改修を実施することとします。

グループ化の考え方


【Aグループ：築年数20年以下 目標100年】

⇒建築後20年目に予防保全を、建築後40年目に長寿命化改修及び機能向上を、建築後60年目以降に適宜予防保全を実施し、目標使用年数を100年とする。




【Bグループ：築年数21年～40年で一次予防保全を未実施 目標80年】

⇒建築後40年目までに優先的に予防保全を実施する。以降は、改修周期に合わせて計画的に長寿命化改修及び機能向上や、適宜予防保全を実施し、目標使用年数を80年とする。



【Cグループ：築年数21年～40年で一次予防保全を実施済 目標80年】

⇒次の改修周期（建築後41年～60年目）に長寿命化改修及び機能向上を実施し、以降は必要に応じて適宜予防保全を実施し、目標使用年数を80年とする。



【Dグループ：築年数41年以上 個別により判断】

⇒過去の改修履歴や躯体の現況から、長寿命化が見込まれる施設については長寿命化改修及び機能向上を実施し、目標使用年数を80年とする。なお、築年数が相当経過し著しく劣化が進行している施設については、建替えを検討する。



※著しく劣化が進行している施設については、建替えを検討

注) 各グループで設定している目標使用年数については、耐力度調査等により強度が健全でないと判明した施設がある場合には、この限りではない。


5 今後の維持・更新コスト（従来型と長寿命化型の比較）

1) 従来型におけるコストの見通し

本計画の対象施設について、従来の改築中心の施設整備を行った場合の改築費用や改修費用を試算しました。今後40年間の維持・更新コストは下図のとおりです。

築50年を経過した施設が多いため、今後10年間にわたり多額の改築費用が集中していることがわかります。

今後の財政見通しが厳しい状況下では、従来の整備手法が困難となっていくことが見込まれます。そのため、持続可能な財政運営を行えるような取組みに転換していく必要があります。



【試算の前提】


- ① 全て築50年改築とする。
- ② 築20年周期で大規模改修を行う。
- ③ 統廃合等による廃止予定校を除く。また、概ね200㎡以下の小規模な建物を除く。

※ なお、グラフは文部科学省が示す算定方式による理論値に基づくものです。

2) 長寿命化型におけるコストの見通し

第4章 学校施設整備の基本的な考え方等に基づき、長寿命化改修及び機能向上を実施し、目標使用年数を既存施設80年で設定した場合の改築・改修費用を試算しました。今後40年間の維持・更新コストは下図のとおりです。

従来型では今後10年間に多額の経費がかかっていたところ、長寿命化型に転換することでコストの平準化を図ることが可能となり、40年間の総額で約279億円、年間の平均コストで約7億円と、従来型と比べて約12%の削減効果があることがわかります。



【試算の前提】

- ①長寿命化を実施し、築80年改築とする。
- ②築20年周期で予防保全を行う。
- ③築50年目に長寿命化改修及び機能向上を行う。
- ④統廃合等による廃止予定校を除く。また、概ね200㎡以下の小規模な建物を除く。

※ なお、グラフは文部科学省が示す算定方式による理論値に基づくものです。

6 長寿命化の実施計画


1) 「長寿命化」、「建替え」の判別

老朽化を迎える学校について、学校個別の状況に応じて、「長寿命化」又は「建替え」を判別したうえで、必要な施設整備を検討する必要があります。

本市では、新耐震基準による施工以前の建物（昭和56年以前の建物）について、躯体の強度等を調査する耐力度調査（※）を平成30年度～令和2年度の3ヵ年計画で実施しております。

耐力度調査結果を踏まえ、下記フロー図に示す検討を行い、躯体の強度が十分でないと想定される建物や、長寿命化事業を実施しても今後30年以上使用することができないと判断されるものについては、「建替え」を実施するものとして実施計画を策定します。

※耐力度調査…建物の構造耐力、経年による耐力・機能の低下、立地条件による影響の3点の項目を総合的に調査し、建物の老朽化を評価するもの。



2) 予防保全・長寿命化改修の内容

予防保全では、建物を健全な状態に保つために施設の機能回復を図り、長寿命化改修では、機能回復に加えて、構造体の劣化防止やライフラインの更新、多様な学習内容・学習形態による活動が可能となる教育環境等を整備することで、施設の長寿命化を図ることとします。

なお、更新にあたっては、長崎市公共施設保全計画の更新周期に沿って行うこととします。

○主な改修メニュー

部 位	改 修 項 目	内 容
建築部位	屋根	劣化部の除去、下地調整、防水層更新
	外壁	劣化部の除去、下地調整、外壁塗装
	外部建具	サッシ撤去、更新
	内装	<ul style="list-style-type: none"> ・ 間仕切り撤去、更新 ・ 教室や廊下の床撤去、更新 ・ 天井撤去、更新 ・ 壁再塗装
電気設備	受変電設備	配電盤、変圧器等の更新
	防災設備	自動火災報知装置の更新
	通信、情報設備	映像・音響、インターホン等の更新
	昇降機設備	エレベーターの更新
機械設備	空調設備	空調機器の更新
	給排水衛生設備	給排水管、ガス管、タンク、ポンプ類の更新
	消火設備	屋内消火栓等の更新

○長寿命化改修時に主に実施するもの

構 造	内 容	
R C 造	次のいずれか1つ以上を実施	コンクリートの中性化対策
		鉄筋の腐食対策
		鉄筋のかぶり厚さの確保
S 造	次のいずれかを実施	鉄骨の腐食対策
		接合部の破損の補修

※各項目の改修方法（工法・材料等）の選定は、既存施設の仕様や劣化状況のほか、改修後の耐久性や維持管理のしやすさ、利用者の利便性等の観点から適宜検討を行います。

3) 優先順位の設定

「長寿命化」の優先順位については、原則として、経過年数に合わせて計画することとしますが、劣化の進行状況等に応じて個別に実施時期を判断します。

また、「建替え」と判別された施設については、耐力度調査の点数が低い学校から事業に着手します。なお、優先順位が上位であっても、統廃合による廃止予定校である場合等、個別の学校で状況を勘案しながら建替えの順位を決定することとします。

4) 施設整備の基本単位

長崎市の学校施設の多くは、部分的な増築を行ったり、武道場などの一部棟のみ新築したりなど、同じ学校内の施設でも築年数にばらつきがあります。

そこで、「長寿命化」・「建替え」を合理的に進めるため、また、限られた校地を有効に活用する観点から、次のとおり、学校ごとに最も適切な単位で計画を立てることとします。

・「建替え」の場合

【全面改築】

- ・耐力度調査の結果、危険建物・不適格建物による全面改築の要件に合致する場合
- ・各棟の築年数が近い場合
- ・校舎棟と体育館棟など、各機能が合築されている場合
- ・全面改築を行わなければ、改築時の配置計画等に支障が出る場合 など

【一部改築】

- ・耐力度調査の結果、危険建物・不適格建物による全面改築の要件に合致しない。
- ・各棟の築年数が離れている。
- ・改築対象棟とそれ以外の棟が別棟となっている等、一部改築でも機能が確保される場合 など

※「長寿命化」の場合についても、上記を参考に事業範囲を決定する。

7 長寿命化計画の継続的な運用

1) 今後の取組

長崎市の児童生徒数は、今後、減少していくことが見込まれており、学校施設の建替え等については次の視点から取り組んでいきます。

①学校規模の適正化

学校規模の小規模化に対応するため、子どもたちが集団生活の中で活気に満ちた活動ができる学校規模を確保する「市立小学校・中学校における学校規模の適正化と適正配置」に基づき、学校施設の統廃合について検討しております。本計画の推進にあたっては、適正配置の動向とも十分に連動しながら取り組んでいきます。

②施設規模のさらなる最適化（学校プールの見直し）

自校でプール施設を使用している学校91校について、その約7割が老朽化しており、多くのプールが一気に更新時期を迎えることとなり、今後、多額の経費がかかることが見込まれています。また、ランニングコストが多額であることや、屋外施設のため天候に左右されることから、費用対効果も限定的となっています。

このようなことから、市内の民間・公営のプール施設を活用することを検討しています。事業の実施にあたっては、各施設の受入体制やカリキュラムの編成、児童生徒の技能向上などの観点から検証を行いながら、今後の教育環境の向上を図るとともに施設の最適化を推進します。

2) 情報基盤の整備と活用

学校施設の長寿命化を実現していくために、学校施設の状況や改修履歴などをデータとして蓄積しながら、適宜、計画の見直しを行うことで、効率的かつ効果的な維持管理に活用していきます。

3) 推進体制の整備

学校施設の維持管理について、学校や工事担当部署と連携・協力し、適切な時期に継続的に点検・補修等を実施していくことで、効率的な施設管理を図ります。また、予算の平準化に取り組んでいくことで、本計画が持続的で実行性のあるものに高めていきます。

4) フォローアップ

今後、施設の劣化状況、学校教育を取り巻く環境の変化、児童・生徒数の推移や事業の進捗状況等を踏まえつつ、PDCAサイクルによる本計画の検証を行いながら、より良い教育環境への整備を実現させていきます。

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
1	59	戸石小学校	校舎1	9-1~5	小学校	校舎	RC	4	2,005	1970	S45	50	A	A	C	C	C	
2	59	戸石小学校	校舎2	9-6	小学校	校舎	RC	4	252	1979	S54	41	A	A	C	C	C	
3	59	戸石小学校	校舎3	10	小学校	校舎	RC	3	423	2006	H18	14	A	B	A	A	A	
4	59	戸石小学校	校舎4	17	小学校	校舎	RC	3	1,836	2015	H27	5	A	A	A	A	A	
5	59	戸石小学校	体育館1	15	小学校	体育館	S	2	713	1981	S56	39	A	A	B	B	B	
6	61	古賀小学校	校舎1	12-1~6	小学校	校舎	RC	4	3,463	1976	S51	44	B	B	C	C	C	
7	61	古賀小学校	校舎2	20	小学校	校舎	S	4	255	1984	S59	36	A	A	B	B	B	
8	61	古賀小学校	体育館1	16	小学校	体育館	S	2	713	1980	S55	40	B	B	B	B	B	
9	56	矢上小学校	校舎1	5-1~3	小学校	校舎	RC	4	2,698	1968	S43	52	A	A	C	C	C	
10	56	矢上小学校	校舎2	11-1~4	小学校	校舎	RC	4	2,454	1977	S52	43	C	C	C	C	C	
11	56	矢上小学校	校舎3	14	小学校	校舎	RC	4	443	1999	H11	21	A	B	B	B	B	
12	56	矢上小学校	校舎4	16、17	小学校	校舎	S	2	471	2004	H16	16	B	D	A	A	A	
13	56	矢上小学校	体育館1	7-1	小学校	体育館	S	1	798	1972	S47	48	B	B	C	C	C	
14	56	矢上小学校	体育館2	7-2,3	小学校	体育館	S	1	111	1996	H8	24	B	B	B	B	B	
15	11	日見小学校	校舎1	5-1,2,3,4	小学校	校舎	RC	3	1,792	1965	S40	55	C	A	C	C	C	
16	11	日見小学校	校舎2	8-1,2,3,7,8	小学校	校舎	RC	4	1,462	1970	S45	50	A	A	C	C	C	
17	11	日見小学校	校舎3	8-4~6	小学校	校舎	RC	4	677	1977	S52	43	A	A	C	C	C	
18	11	日見小学校	校舎4	13-1	小学校	校舎	RC	4	399	1982	S57	38	A	A	B	B	B	
19	11	日見小学校	体育館1	11	小学校	体育館	S	1	601	1973	S48	47	C	B	C	C	C	
20	12	伊良林小学校	校舎1	11	小学校	校舎	S	1	350	2012	H24	8	A	A	A	A	A	
21	12	伊良林小学校	校舎2	15-1,3	小学校	校舎	RC	3	1,335	2018	H30	2	A	A	A	A	A	
22	12	伊良林小学校	校舎3	16	小学校	校舎	RC	3	4,590	2020	R2	0	A	A	A	A	A	
23	12	伊良林小学校	体育館1	15-2	小学校	体育館	RC	3	1,132	2018	H30	2	A	A	A	A	A	
24	552	諏訪小学校	校舎1	5、8、9	小学校	校舎	RC	5	5,250	1999	H11	21	A	B	B	B	B	
25	552	諏訪小学校	体育館・地域連携室棟	6、7	小学校	体育館	RC	2	1,629	1999	H11	21	A	A	B	B	B	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
26	14	上長崎小学校	校舎1	1-6~8	小学校	校舎	RC	4	1,830	1966	S41	54	C	A	C	C	C	
27	14	上長崎小学校	校舎2	12-1,2、15	小学校	校舎	RC	4	2,447	2011	H23	9	A	B	A	A	A	
28	14	上長崎小学校	校舎3	13	小学校	校舎	RC	4	680	2012	H24	8	A	B	A	A	A	
29	14	上長崎小学校	体育館1	5	小学校	体育館	S	1	690	1972	S47	48	A	A	C	C	C	
30	551	桜町小学校	校舎1	6-1,3,4、7-1~4	小学校	校舎	RC	3	4,314	2003	H15	17	B	B	A	A	A	
31	551	桜町小学校	体育館・管理特別教室棟	5-1,2、6-2	小学校	体育館	RC	3	3,358	2003	H15	17	C	B	A	A	A	
32	18	西坂小学校	校舎1	4-1	小学校	校舎	RC	4	805	1953	S28	67	A	A	C	C	C	
33	18	西坂小学校	校舎2	4-2	小学校	校舎	RC	3	290	1959	S34	61	A	A	C	C	C	
34	18	西坂小学校	校舎3	4-3,5,6	小学校	校舎	RC	4	1,211	1967	S42	53	A	B	C	C	C	
35	18	西坂小学校	校舎4	9	小学校	校舎	RC	4	486	1976	S51	44	A	B	C	C	C	
36	18	西坂小学校	体育館1	7-1,2	小学校	体育館	S	1	625	1968	S43	52	A	B	C	C	C	
37	19	小島小学校	校舎1	1-1	小学校	校舎	RC	4	677	1930	S5	90	D	D	C	C	C	
38	19	小島小学校	校舎2	1-2~6	小学校	校舎	RC	4	4,220	1956	S31	64	D	D	C	C	C	
39	19	小島小学校	校舎3	1-7	小学校	校舎	RC	4	951	1962	S37	58	D	D	C	C	C	
40	19	小島小学校	校舎4	6	小学校	校舎	RC	2	189	1983	S58	37	D	D	B	B	B	
41	19	小島小学校	体育館1	4	小学校	体育館	S	1	598	1972	S47	48	B	B	C	C	C	
42	20	愛宕小学校	校舎1	1-1~5	小学校	校舎	RC	4	3,785	1967	S42	53	A	A	C	C	C	
43	20	愛宕小学校	校舎2	1-6~8	小学校	校舎	RC	4	488	1979	S54	41	B	A	C	C	C	
44	20	愛宕小学校	体育館1	5	小学校	体育館	S	1	733	1977	S52	43	A	A	C	C	C	
45	52	日吉小学校	校舎1	4-1,2	小学校	校舎	RC	4	1,286	1984	S59	36	B	A	B	B	B	
46	52	日吉小学校	体育館1	3	小学校	体育館	S	1	174	1973	S48	47	A	A	C	C	C	
47	51	茂木小学校	校舎1	14	小学校	校舎	RC	4	1,314	1972	S47	48	A	B	C	C	C	
48	51	茂木小学校	校舎2	17-1~5	小学校	校舎	RC	4	2,330	1981	S56	39	A	B	B	B	B	
49	51	茂木小学校	体育館	15	小学校	体育館	S	1	601	1973	S48	47	A	B	C	C	C	
50	54	南小学校	校舎1	7	小学校	校舎	RC	1	119	1972	S47	48	A	C	C	C	C	
51	54	南小学校	校舎2	9-1,2	小学校	校舎	RC	4	1,096	1981	S56	39	A	B	B	B	B	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
52	54	南小学校	体育館1	8	小学校	体育館	S	2	331	1972	S47	48	A	C	C	C	C	
53	580	仁田佐古小学校	校舎1	19-1	小学校	校舎	RC	5	4,027	2019	R元	1	A	A	A	A	A	
54	580	仁田佐古小学校	体育館・管理特別教室棟	19-2,3	小学校	体育館	RC	2	1,965	2019	R元	1	A	A	A	A	A	
55	562	大浦小学校	校舎	1-1,2	小学校	校舎	RC	4	5,932	2008	H20	12	C	C	A	A	A	
56	562	大浦小学校	体育館・給食室ほか	2-1,2,3,4	小学校	体育館	RC	3	1,694	2008	H20	12	A	B	A	A	A	
57	26	戸町小学校	校舎1	6-1~4	小学校	校舎	RC	3	2,160	1954	S29	66	C	B	C	C	C	
58	26	戸町小学校	校舎2	6-5~7	小学校	校舎	RC	4	816	1971	S46	49	A	A	C	C	C	
59	26	戸町小学校	校舎3	12-1~3	小学校	校舎	RC	4	1,409	1975	S50	45	B	A	C	C	C	
60	26	戸町小学校	校舎4	21	小学校	校舎	RC	4	1,518	2012	H24	8	A	A	A	A	A	
61	26	戸町小学校	体育館1	17-1	小学校	体育館	S	2	668	1972	S47	48	A	A	C	C	C	
62	27	小ヶ倉小学校	校舎1	1-1~4	小学校	校舎	RC	4	1,997	1957	S32	63	A	A	C	C	C	
63	27	小ヶ倉小学校	校舎2	1-5,6	小学校	校舎	RC	4	478	1967	S42	53	A	A	C	C	C	
64	27	小ヶ倉小学校	校舎3	4-1	小学校	校舎	RC	4	390	1971	S46	49	B	A	C	C	C	
65	27	小ヶ倉小学校	校舎4	4-2	小学校	校舎	RC	4	360	1981	S56	39	B	A	B	B	B	
66	27	小ヶ倉小学校	体育館1	5-1	小学校	体育館	S	1	601	1973	S48	47	A	B	C	C	C	
67	29	土井首小学校	校舎1	1-1~6	小学校	校舎	RC	3	3,797	1953	S28	67	D	D	C	C	C	
68	29	土井首小学校	校舎2	1-7,8	小学校	校舎	RC	4	908	1981	S56	39	D	D	B	B	B	
69	29	土井首小学校	校舎3	14	小学校	校舎	RC	4	643	1984	S59	36	B	D	B	B	B	
70	29	土井首小学校	校舎4	15	小学校	校舎	S	1	250	1986	S61	34	A	A	B	B	B	
71	29	土井首小学校	体育館1	5-1,2	小学校	体育館	S	1	697	1967	S42	53	A	B	C	C	C	
72	30	深堀小学校	校舎1	3-1~3	小学校	校舎	RC	3	2,371	1966	S41	54	B	A	C	C	C	
73	30	深堀小学校	校舎2	7-1	小学校	校舎	RC	4	1,032	1974	S49	46	A	A	C	C	C	
74	30	深堀小学校	校舎3	7-2	小学校	校舎	RC	4	720	1981	S56	39	A	A	B	B	B	
75	30	深堀小学校	校舎4	14	小学校	校舎	RC	3	627	1985	S60	35	A	A	B	B	B	
76	30	深堀小学校	校舎5	16	小学校	校舎	RC	1	180	1989	H元	31	B	A	B	B	B	
77	30	深堀小学校	体育館1	5	小学校	体育館	S	2	635	1972	S47	48	B	D	C	C	C	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
78	55	式見小学校	校舎1	13-1,2	小学校	校舎	RC	4	2,123	1973	S48	47	C	A	C	C	C	
79	55	式見小学校	校舎2	14-1	小学校	校舎	RC	1	135	1974	S49	46	C	A	C	C	C	
80	55	式見小学校	校舎3	14-3	小学校	校舎	RC	2	618	1984	S59	36	C	B	B	B	B	
81	55	式見小学校	体育館1	15,16	小学校	体育館	S	2	716	1977	S52	43	A	B	C	C	C	
82	31	手熊小学校	校舎1	1-1~3	小学校	校舎	RC	3	1,676	1962	S37	58	D	B	C	C	C	
83	31	手熊小学校	体育館1	6-1	小学校	体育館	S	2	450	1974	S49	46	A	B	B	B	B	
84	32	福田小学校	校舎1	1-1~4,6	小学校	校舎	RC	3	2,049	1963	S38	57	C	A	C	C	C	
85	32	福田小学校	校舎2	1-5,7	小学校	校舎	RC	4	720	1972	S47	48	B	A	C	C	C	
86	32	福田小学校	校舎3	1-8,9	小学校	校舎	RC	1	116	1978	S53	42	A	A	C	C	C	
87	32	福田小学校	校舎4	10-1~3	小学校	校舎	RC	4	1,828	1978	S53	42	A	A	C	C	C	
88	32	福田小学校	校舎5	12	小学校	校舎	S	1	211	1981	S56	39	B	B	B	B	B	
89	32	福田小学校	体育館1	5-1,2	小学校	体育館	S	1	610	1970	S45	50	B	D	C	C	C	
90	33	小榊小学校	校舎1	10-1,3	小学校	校舎	RC	3	5,347	2016	H28	4	A	A	A	A	A	
91	33	小榊小学校	校舎・体育館棟	10-2,4,5	小学校	体育館	RC	3	1,787	2016	H28	4	A	A	A	A	A	
92	35	飽浦小学校	校舎1	12-1,2	小学校	校舎	RC	4	3,753	1994	H6	26	A	B	B	B	B	
93	35	飽浦小学校	体育館1	13	小学校	体育館	RC	1	949	1994	H6	26	C	A	B	B	B	
94	36	朝日小学校	校舎1	5-2,4,5,6	小学校	校舎	RC	3	1,253	1954	S29	66	A	A	C	C	C	
95	36	朝日小学校	校舎2	5-7,6-1~4	小学校	校舎	RC	4	2,057	1970	S45	50	A	B	C	C	C	
96	36	朝日小学校	校舎3	11	小学校	校舎	RC	3	194	1993	H5	27	A	A	B	B	B	
97	36	朝日小学校	体育館1	7	小学校	校舎	S	1	798	1972	S47	48	A	A	C	C	C	
98	37	稲佐小学校	校舎1	12-1~4	小学校	校舎	RC	4	1,261	1974	S49	46	D	B	C	C	C	
99	37	稲佐小学校	校舎2	25,26,27	小学校	校舎	RC	4	3,745	1992	H4	28	C	A	B	B	B	
100	37	稲佐小学校	体育館1	13	小学校	体育館	S	1	735	1979	S54	41	A	A	C	C	C	
101	38	城山小学校	校舎1	8-1~9	小学校	校舎	RC	4	4,695	1979	S54	41	B	A	C	C	C	
102	38	城山小学校	校舎2	13	小学校	校舎	RC	2	414	1984	S59	36	B	A	B	B	B	
103	38	城山小学校	体育館1	4	小学校	体育館	S	1	705	1965	S40	55	A	A	B	B	B	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
104	39	西城山小学校	校舎1	1-1~6	小学校	校舎	RC	3	3,726	1956	S31	64	A	A	D	C	C	
105	39	西城山小学校	校舎2	2-1,2	小学校	校舎	RC	3	1,461	1959	S34	61	A	A	D	C	C	
106	39	西城山小学校	校舎3	11	小学校	校舎	S	2	250	1982	S57	38	C	B	B	B	B	
107	39	西城山小学校	体育館1	7	小学校	体育館	S	1	798	1970	S45	50	A	C	C	C	C	
108	40	西町小学校	校舎1	1-1~7	小学校	校舎	RC	3	4,278	1955	S30	65	D	C	C	C	C	
109	40	西町小学校	校舎2	1-8,9	小学校	校舎	RC	3	1,494	1961	S36	59	B	B	C	C	C	
110	40	西町小学校	校舎3	10	小学校	校舎	RC	1	200	1988	S63	32	A	A	B	B	B	
111	40	西町小学校	体育館・備品倉庫ほか	6-1,2	小学校	体育館	RC	3	1,226	1968	S43	52	A	A	C	C	C	
112	41	西北小学校	校舎1	1-1~4	小学校	校舎	RC	4	3,242	1959	S34	61	A	A	C	C	C	
113	41	西北小学校	校舎2	1-5,7,8	小学校	校舎	RC	4	975	1969	S44	51	A	A	C	C	C	
114	41	西北小学校	校舎3	9,10,11	小学校	校舎	S	1	417	2002	H14	18	A	A	A	A	A	
115	41	西北小学校	体育館1	4	小学校	体育館	S	2	635	1972	S47	48	A	A	C	C	C	
116	42	滑石小学校	校舎1	9-1~3	小学校	校舎	RC	4	2,479	1972	S47	48	A	A	C	C	C	
117	42	滑石小学校	校舎2	11	小学校	校舎	RC	4	1,561	1973	S48	47	A	A	C	C	C	
118	42	滑石小学校	体育館1	12	小学校	体育館	S	1	601	1973	S48	47	A	D	C	C	C	
119	43	大園小学校	校舎1	1-1~6	小学校	校舎	RC	4	5,415	1966	S41	54	B	A	C	C	C	
120	43	大園小学校	体育館1	3	小学校	体育館	S	1	798	1973	S48	47	A	A	C	C	C	
121	44	西浦上小学校	校舎1	1-1~6	小学校	校舎	RC	3	5,204	1953	S28	67	D	C	C	C	C	
122	44	西浦上小学校	校舎2	1-7	小学校	校舎	RC	3	436	1963	S38	57	A	A	C	C	C	
123	44	西浦上小学校	校舎3	9	小学校	校舎	S	1	223	1986	S61	34	A	A	B	B	B	
124	44	西浦上小学校	体育館・特別教室棟	4-1~3	小学校	体育館	S	2	1,471	1964	S39	56	A	B	C	C	C	
125	46	高尾小学校	校舎1	1-1~8	小学校	校舎	RC	3	5,408	1957	S32	63	A	A	C	C	C	
126	46	高尾小学校	校舎2	1-9	小学校	校舎	RC	3	276	1967	S42	53	A	A	C	C	C	
127	46	高尾小学校	校舎3	9-1	小学校	校舎	RC	2	45	1974	S49	46	B	A	C	C	C	
128	46	高尾小学校	校舎4	9-2	小学校	校舎	RC	1	45	2010	H22	10	B	A	A	A	A	
129	46	高尾小学校	校舎5	10	小学校	校舎	S	1	222	1984	S59	36	B	A	B	B	B	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
130	46	高尾小学校	体育館1	6	小学校	体育館	RC	2	1,105	2009	H21	11	A	A	A	A	A	
131	47	山里小学校	校舎1	13	小学校	校舎	RC	4	4,366	1988	S63	32	C	C	B	B	B	
132	47	山里小学校	校舎2	14	小学校	校舎	RC	3	1,352	1988	S63	32	B	C	B	B	B	
133	47	山里小学校	校舎3	15	小学校	校舎	RC	2	444	1988	S63	32	A	A	B	B	B	
134	47	山里小学校	校舎4	20	小学校	校舎	RC	1	180	1988	S63	32	A	B	B	B	B	
135	47	山里小学校	体育館・プール棟	18,19	小学校	体育館	RC	4	1,204	1988	S63	32	B	B	B	B	B	
136	49	坂本小学校	校舎1	1-1	小学校	校舎	RC	3	2,235	1955	S30	65	C	A	C	C	C	
137	49	坂本小学校	校舎2	1-2	小学校	校舎	RC	2	113	1965	S40	55	A	A	C	C	C	
138	49	坂本小学校	校舎3	2-1~5	小学校	校舎	RC	3	1,822	1957	S32	63	D	A	C	C	C	
139	49	坂本小学校	校舎4	2-6	小学校	校舎	RC	2	68	1974	S49	46	A	A	C	C	C	
140	49	坂本小学校	体育館1	13	小学校	体育館	RC	1	919	2000	H12	20	B	A	A	A	A	
141	50	銭座小学校	校舎1	8	小学校	校舎	S	2	230	1982	S57	38	A	A	B	B	B	
142	50	銭座小学校	校舎2	14	小学校	校舎	RC	4	3,400	1989	H元	31	B	B	B	B	B	
143	50	銭座小学校	体育館1	5-1,2	小学校	体育館	S	2	629	1966	S41	54	A	A	C	C	C	
144	63	三原小学校	校舎1	1-1~9、7	小学校	校舎	RC	4	4,208	1969	S44	51	A	A	C	C	C	
145	63	三原小学校	体育館1	2-1,2	小学校	体育館	S	2	713	1975	S50	45	A	A	A	A	C	
146	62	北陽小学校	校舎1	1-1~5,7	小学校	校舎	RC	4	4,025	1969	S44	51	A	A	C	C	C	
147	62	北陽小学校	校舎2	1-6,8	小学校	校舎	RC	4	630	1976	S51	44	A	A	C	C	C	
148	62	北陽小学校	体育館1	2	小学校	体育館	S	1	798	1973	S48	47	A	A	C	C	C	
149	248	三重小学校	校舎1	4-1~3	小学校	校舎	RC	3	1,976	1968	S43	52	A	A	C	C	C	
150	248	三重小学校	校舎2	10	小学校	校舎	RC	3	499	1986	S61	34	A	A	B	B	B	
151	248	三重小学校	体育館1	9	小学校	体育館	S	1	422	1973	S48	47	A	A	C	C	C	
152	249	畝刈小学校	校舎1	14-1,15,20	小学校	校舎	RC	3	4,562	1987	S62	33	A	B	B	B	B	
153	249	畝刈小学校	校舎2	14-2,3	小学校	校舎	RC	3	533	1993	H5	27	A	A	B	B	B	
154	249	畝刈小学校	校舎3	21	小学校	校舎	RC	3	371	1993	H5	27	A	B	B	B	B	
155	249	畝刈小学校	校舎4	23-1	小学校	校舎	RC	3	386	1996	H8	24	A	A	B	B	B	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
156	249	畝刈小学校	校舎5	23-2	小学校	校舎	RC	1	63	2016	H28	4	A	A	A	A	A	
157	249	畝刈小学校	体育館1	19	小学校	体育館	RC	1	1,008	1987	S62	33	B	A	B	B	B	
158	514	女の都小学校	校舎1	1-1~6	小学校	校舎	RC	4	3,663	1975	S50	45	B	B	C	C	C	
159	514	女の都小学校	体育館1	3	小学校	体育館	S	1	712	1978	S53	42	A	B	C	C	C	
160	522	横尾小学校	校舎1	1-1~5	小学校	校舎	RC	4	3,944	1976	S51	44	A	A	C	C	C	
161	522	横尾小学校	校舎2	5-1~3	小学校	校舎	RC	4	1,114	1979	S54	41	B	A	C	C	C	
162	522	横尾小学校	体育館1	6	小学校	体育館	S	1	933	1979	S54	41	A	A	C	C	C	
163	521	小江原小学校	校舎1	1-1~6	小学校	校舎	RC	4	3,402	1976	S51	44	C	A	C	C	C	
164	521	小江原小学校	校舎2	2-1,2	小学校	校舎	RC	4	879	1979	S54	41	C	B	C	C	C	
165	521	小江原小学校	体育館1	4	小学校	体育館	S	2	712	1979	S54	41	A	A	C	C	C	
166	527	虹が丘小学校	校舎1	1-1,2	小学校	校舎	RC	4	3,203	1978	S53	42	C	B	C	C	C	
167	527	虹が丘小学校	校舎2	3-1	小学校	校舎	RC	4	665	1979	S54	41	A	C	C	C	C	
168	527	虹が丘小学校	体育館1	5	小学校	体育館	S	2	713	1980	S55	40	A	B	B	B	B	
169	525	西山台小学校	校舎1	1-1~3	小学校	校舎	RC	4	3,285	1978	S53	42	B	B	C	C	C	
170	525	西山台小学校	体育館1	3	小学校	体育館	S	2	668	1980	S55	40	A	B	B	B	B	
171	526	南陽小学校	校舎1	1-1~3、3-1	小学校	校舎	RC	4	4,124	1978	S53	42	A	A	C	C	C	
172	526	南陽小学校	校舎2	3-2	小学校	校舎	RC	4	342	1988	S63	32	A	A	B	B	B	
173	526	南陽小学校	体育館1	4	小学校	体育館	S	2	713	1980	S55	40	B	B	B	B	B	
174	540	橘小学校	校舎1	1-1,8-1,2	小学校	校舎	RC	3	4,189	1986	S61	34	B	C	B	B	B	
175	540	橘小学校	校舎2	1-2、9	小学校	校舎	RC	3	773	1995	H7	25	B	C	B	B	B	
176	540	橘小学校	校舎3	2-1~3、3-1~3	小学校	校舎	RC	4	2,243	1986	S61	34	B	B	B	B	B	
177	540	橘小学校	体育館1	7	小学校	体育館	RC	1	952	1986	S61	34	A	B	B	B	B	
178	542	南長崎小学校	校舎1	1,2-1	小学校	校舎	RC	4	4,569	1987	S62	33	B	B	B	B	B	
179	542	南長崎小学校	校舎2	2-2	小学校	校舎	RC	1	680	1989	H元	31	C	A	B	B	B	
180	542	南長崎小学校	体育館1	5	小学校	体育館	RC	1	920	1987	S62	33	A	A	B	B	B	
181	545	鳴見台小学校	校舎1	1,2	小学校	校舎	RC	3	4,483	1989	H元	31	C	A	B	B	B	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
182	545	鳴見台小学校	体育館1	6	小学校	体育館	RC	2	971	1989	H元	31	A	A	B	B	B	
183	546	桜が丘小学校	校舎1	1-1	小学校	校舎	RC	3	5,324	1992	H4	28	D	C	B	B	B	
184	546	桜が丘小学校	校舎2	1-2	小学校	校舎	S	3	43	2017	H29	3	A	A	A	A	A	
185	546	桜が丘小学校	体育館1	2	小学校	体育館	RC	1	1,075	1992	H4	28	D	A	B	B	B	
186	192	香焼小学校	校舎	8,9,10,11,12	小学校	校舎	RC	2	3,691	1972	S47	48	D	D	C	C	C	
187	192	香焼小学校	体育館1	14	小学校	体育館	S	2	765	1976	S51	44	D	D	C	C	C	
188	193	伊王島小学校	校舎1	5	小学校	校舎	RC	2	279	1988	S63	32	A	A	B	B	B	
189	194	高島小学校	校舎1	11-1~3、12	小学校	校舎	RC	4	1,616	1960	S35	60	C	B	C	C	C	
190	564	野母崎小学校	校舎1	12	小学校	校舎	RC	2	2,955	2013	H25	7	B	B	A	A	A	
191	564	野母崎小学校	体育館1	10	小学校	体育館	RC	2	565	2013	H25	7	A	A	A	A	A	
192	247	外海黒崎小学校	校舎1	9	小学校	校舎	RC	3	2,029	1993	H5	27	B	B	B	B	B	
193	247	外海黒崎小学校	体育館1	1	小学校	校舎	S	2	582	1972	S47	48	A	D	C	C	C	
194	242	神浦小学校	校舎1	13-1,2	小学校	校舎	RC	2	2,028	1995	H7	25	A	C	B	B	B	
195	242	神浦小学校	体育館1	7	小学校	体育館	S	2	590	1972	S47	48	A	B	C	C	C	
196	245	池島小学校	校舎1	1-1~5	小学校	校舎	RC	3	4,001	1962	S37	58	D	C	C	C	C	
197	245	池島小学校	体育館1	7	小学校	体育館	S	1	354	1982	S57	38	B	A	B	B	B	
198	200	蚊焼小学校	校舎1	1-1~3	小学校	校舎	RC	3	1,356	1971	S46	49	D	B	C	C	C	
199	200	蚊焼小学校	校舎2	5	小学校	校舎	RC	3	1,262	1980	S55	40	C	B	C	B	B	
200	200	蚊焼小学校	体育館1	2	小学校	体育館	S	1	496	1973	S48	47	D	D	C	C	C	
201	201	為石小学校	校舎1	1-1,2、3	小学校	校舎	RC	3	1,555	1965	S40	55	B	B	C	C	C	
202	201	為石小学校	校舎2	2-1,2	小学校	校舎	RC	3	693	1975	S50	45	B	B	C	C	C	
203	201	為石小学校	体育館1	4	小学校	体育館	S	1	528	1976	S51	44	A	D	C	C	C	
204	541	晴海台小学校	校舎1	1-1,2	小学校	校舎	RC	3	2,720	1986	S61	34	D	D	B	B	B	
205	541	晴海台小学校	校舎2	5	小学校	校舎	S	1	181	1991	H3	29	B	C	B	B	B	
206	541	晴海台小学校	体育館1	2	小学校	体育館	S	1	970	1986	S61	34	D	D	B	B	B	
207	202	川原小学校	校舎1	4	小学校	校舎	RC	2	767	1975	S50	45	B	B	C	C	C	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
208	202	川原小学校	校舎2	5	小学校	校舎	RC	3	948	1981	S56	39	C	B	B	B	B	
209	202	川原小学校	体育館1	3	小学校	体育館	S	1	586	1973	S48	47	D	C	C	C	C	
210	216	形上小学校	校舎1	11	小学校	校舎	RC	3	2,120	1981	S56	39	C	B	B	B	B	
211	216	形上小学校	体育館1	12	小学校	体育館	S	2	683	1981	S56	39	C	A	B	B	B	
212	214	長浦小学校	校舎1	7	小学校	校舎	RC	3	1,935	1985	S60	35	C	B	B	B	B	
213	214	長浦小学校	体育館・地域連携室	8-1,2	小学校	体育館	RC	2	1,256	1985	S60	35	C	B	B	B	B	
214	212	村松小学校	校舎1	10,11-1,2,12,20	小学校	校舎	RC	3	2,963	1976	S51	44	C	A	C	C	C	
215	212	村松小学校	校舎2	13	小学校	校舎	RC	3	1,532	1978	S53	42	A	A	C	C	C	
216	212	村松小学校	校舎3	13-2	小学校	校舎	RC	3	58	2018	H30	2	A	A	A	A	A	
217	212	村松小学校	体育館1	14	小学校	体育館	RC	2	1,079	1979	S54	41	B	A	C	C	C	
218	563	高城台小学校	校舎1	1、2-1,2、3、4、9	小学校	校舎	RC	3	6,112	2007	H19	13	C	C	A	A	A	
219	563	高城台小学校	校舎2	5-1~3	小学校	校舎	RC	1	197	2007	H19	13	A	B	A	A	A	
220	563	高城台小学校	体育館1	7	小学校	体育館	S	2	1,240	2007	H19	13	A	B	A	A	A	
221	3536	東長崎中学校	校舎1	29-1,2,3	中学校	校舎	RC	4	8,068	2013	H25	7	C	C	A	A	A	
222	3536	東長崎中学校	校舎2	23	中学校	校舎	RC	1	185	1987	S62	33	C	B	B	B	B	
223	3536	東長崎中学校	体育館・柔剣道場・特別教室棟	26-1,2,3,5	中学校	体育館	RC	2	2,042	1993	H5	27	A	A	B	B	B	
224	3536	東長崎中学校	特別教室棟	26-4	中学校	校舎	RC	1	319	2010	H22	10	A	A	B	B	B	
225	3511	日見中学校	校舎1	1-1,2	中学校	校舎	RC	3	994	1959	S34	61	B	A	C	C	C	
226	3511	日見中学校	校舎2	1-3,4	中学校	校舎	RC	3	789	1968	S43	52	B	A	C	C	C	
227	3511	日見中学校	校舎3	1-5	中学校	校舎	RC	4	530	1974	S49	46	B	A	C	C	C	
228	3511	日見中学校	校舎4	1-6,7,8,9	中学校	校舎	RC	3	1,305	1982	S57	38	B	A	B	B	B	
229	3511	日見中学校	体育館	6	中学校	体育館	S	2	585	1968	S43	52	A	A	C	C	C	
230	3511	日見中学校	武道場	12-1,2	中学校	武道場	RC	2	767	1998	H10	22	A	B	B	B	B	
231	3512	桜馬場中学校	校舎1	2-1,2,3,4	中学校	校舎	RC	3	4,206	1952	S27	68	A	A	C	C	C	
232	3512	桜馬場中学校	校舎2	2-5,6	中学校	校舎	RC	3	1,867	1957	S32	63	A	A	C	C	C	
233	3512	桜馬場中学校	校舎3	8	中学校	校舎	RC	1	227	1970	S45	50	C	B	C	C	C	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
234	3512	桜馬場中学校	体育館	5	中学校	体育館	S	1	1,182	1965	S40	55	A	A	C	C	C	
235	3512	桜馬場中学校	柔剣道場	11	中学校	武道場	S	1	350	1993	H5	27	A	A	B	B	B	
236	3513	片淵中学校	校舎1	11	中学校	校舎	RC	3	4,965	2002	H14	18	B	B	A	A	A	
237	3513	片淵中学校	体育館1	15	中学校	体育館	RC	1	1,146	2002	H14	18	A	B	A	A	A	
238	3513	片淵中学校	武道場	12-1,2,3,4	中学校	武道場	RC	3	870	2002	H14	18	A	B	A	A	A	
239	3514	長崎中学校	校舎1	1-1,2	中学校	校舎	RC	4	3,946	1969	S44	51	B	D	C	C	C	
240	3514	長崎中学校	体育館・特別教室棟	1-3,4	中学校	体育館	RC	3	1,089	1970	S45	50	B	D	C	C	C	
241	3515	小島中学校	校舎1	1-1,2,3	中学校	校舎	RC	4	4,296	1961	S36	59	A	A	C	C	C	
242	3515	小島中学校	校舎2	1-4	中学校	校舎	RC	4	373	1969	S44	51	A	A	C	C	C	
243	3515	小島中学校	校舎3	1-5,6	中学校	校舎	RC	4	644	1984	S59	36	B	A	B	B	B	
244	3515	小島中学校	体育館・武道場・特別教室棟	15-1,2,3,4	中学校	体育館	RC	2	1,945	2001	H13	19	D	B	A	A	A	
245	3532	日吉中学校	校舎1	8-1,2	中学校	校舎	RC	3	931	1977	S52	43	B	B	C	C	C	
246	3532	日吉中学校	校舎2	12,14	中学校	校舎	RC	3	250	1993	H5	27	B	A	B	B	B	
247	3532	日吉中学校	校舎3	13	中学校	校舎	RC	1	135	1995	H7	25	B	A	B	B	B	
248	3532	日吉中学校	体育館1	7	中学校	体育館	S	1	336	1974	S49	46	A	A	C	C	C	
249	3531	茂木中学校	校舎1	12-1	中学校	校舎	RC	4	1,092	1971	S46	49	B	A	C	C	C	
250	3531	茂木中学校	校舎2	12-2,3,4	中学校	校舎	RC	4	1,968	1981	S56	39	B	B	B	B	B	
251	3531	茂木中学校	校舎3	19	中学校	校舎	RC	2	391	1994	H6	26	A	A	B	B	B	
252	3531	茂木中学校	体育館1	10	中学校	体育館	S	2	733	1970	S45	50	A	A	C	C	C	
253	3531	茂木中学校	武道場	17	中学校	武道場	S	1	350	1991	H3	29	A	A	B	B	B	
254	3534	南中学校	校舎1	6-1,2	中学校	校舎	RC	4	915	1978	S53	42	B	B	C	C	C	
255	3534	南中学校	校舎2	8	中学校	校舎	RC	3	426	1994	H6	26	A	A	B	B	B	
256	3534	南中学校	体育館1	5	中学校	体育館	S	1	180	1972	S47	48	A	C	C	C	C	
257	3516	大浦中学校	校舎1	2-1,2,3	中学校	校舎	RC	3	2,650	1959	S34	61	D	B	C	C	C	
258	3516	大浦中学校	校舎2	2-4,5	中学校	校舎	RC	3	1,416	1964	S39	56	B	B	C	C	C	
259	3516	大浦中学校	校舎3	5-1,2	中学校	校舎	RC	3	810	1961	S36	59	D	B	C	C	C	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
260	3516	大浦中学校	体育館1	7	中学校	体育館	S	2	971	1976	S51	44	D	B	C	C	C	
261	3516	大浦中学校	武道場	10-1	中学校	武道場	RC	2	350	1994	H6	26	A	B	B	B	B	
262	3517	梅香崎中学校	校舎1	1-1,2	中学校	校舎	RC	3	1,275	1956	S31	64	A	A	C	C	C	
263	3517	梅香崎中学校	校舎2	1-3,4,5,6	中学校	校舎	RC	4	3,104	1961	S36	59	C	A	C	C	C	
264	3517	梅香崎中学校	校舎3	1-7,8,9	中学校	校舎	RC	3	1,413	1967	S42	53	B	A	C	C	C	
265	3517	梅香崎中学校	体育館1	10	中学校	体育館	RC	1	984	1994	H6	26	B	B	B	B	B	
266	3517	梅香崎中学校	武道場	12	中学校	武道場	RC	2	450	1996	H8	24	B	B	B	B	B	
267	3518	戸町中学校	校舎1	3-1	中学校	校舎	S	1	83	1959	S34	61	A	A	C	C	C	
268	3518	戸町中学校	校舎2	3-2,3,4	中学校	校舎	RC	3	1,379	1960	S35	60	A	A	C	C	C	
269	3518	戸町中学校	校舎3	3-5,6,7,8	中学校	校舎	RC	3	2,220	1965	S40	55	A	A	C	C	C	
270	3518	戸町中学校	校舎4	3-9	中学校	校舎	RC	4	761	1973	S48	47	A	A	C	C	C	
271	3518	戸町中学校	校舎5	12	中学校	校舎	RC	1	310	1985	S60	35	A	A	B	B	B	
272	3518	戸町中学校	体育館1	5	中学校	体育館	S	2	952	1968	S43	52	A	A	C	C	C	
273	3519	土井首中学校	校舎1	1-1,2	中学校	校舎	RC	4	2,916	1969	S44	51	C	A	C	C	C	
274	3519	土井首中学校	校舎2	1-3,4	中学校	校舎	RC	4	720	1980	S55	40	B	A	B	B	B	
275	3519	土井首中学校	校舎3	1-5,6,7	中学校	校舎	RC	3	1,177	1985	S60	35	C	A	B	B	B	
276	3519	土井首中学校	校舎4	14	中学校	校舎	RC	2	464	1995	H7	25	B	B	B	B	B	
277	3519	土井首中学校	体育館1	12	中学校	体育館	RC	2	1,229	1988	S63	32	A	B	B	B	B	
278	3519	土井首中学校	武道場	5	中学校	武道場	S	2	736	1971	S46	49	A	A	C	C	C	
279	3520	深堀中学校	校舎1	6-1,2,3	中学校	校舎	RC	4	1,940	1972	S47	48	C	B	C	C	C	
280	3520	深堀中学校	校舎2	11-1	中学校	校舎	RC	4	680	1974	S49	46	B	C	C	C	C	
281	3520	深堀中学校	校舎3	11-2,3	中学校	校舎	RC	4	1,360	1983	S58	37	B	C	B	B	B	
282	3520	深堀中学校	体育館・武道場・特別教室棟	14-1,2,3	中学校	体育館	RC	2	1,886	1997	H9	23	C	B	B	B	B	
283	3521	福田中学校	校舎1	12-1,2,3,4,5	中学校	校舎	RC	4	2,574	1974	S49	46	A	A	C	C	C	
284	3521	福田中学校	校舎2	12-6,7	中学校	校舎	RC	2	269	1981	S56	39	A	A	B	B	B	
285	3521	福田中学校	校舎3	20-1,2	中学校	校舎	RC	2	781	1981	S56	39	A	A	B	B	B	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
286	3521	福田中学校	体育館1	16	中学校	体育館	S	2	797	1978	S53	42	A	A	C	C	C	
287	3521	福田中学校	武道場	22	中学校	武道場	S	1	350	1992	H4	28	A	A	B	B	B	
288	3522	西泊中学校	校舎1	11-1,2	中学校	校舎	RC	4	3,015	1971	S46	49	C	C	C	C	C	
289	3522	西泊中学校	体育館・特別教室棟	12-1,2	中学校	体育館	RC	2	967	1972	S47	48	A	A	C	C	C	
290	3523	丸尾中学校	校舎1	1	中学校	校舎	RC	4	5,145	1968	S43	52	C	A	C	C	C	
291	3523	丸尾中学校	体育館	2	中学校	体育館	RC	2	860	1968	S43	52	A	A	C	C	C	
292	3524	淵中学校	校舎1	22	中学校	校舎	RC	4	5,904	1989	H元	31	A	A	B	B	B	
293	3524	淵中学校	体育館	17	中学校	体育館	S	2	1,020	1983	S58	37	C	A	B	B	B	
294	3525	緑が丘中学校	校舎1	1-1,2	中学校	校舎	RC	3	2,278	1960	S35	60	A	A	C	C	C	
295	3525	緑が丘中学校	校舎2	4-1,2	中学校	校舎	RC	3	2,553	1961	S36	59	C	A	C	C	C	
296	3525	緑が丘中学校	校舎3	5-1,2	中学校	校舎	RC	3	1,040	1961	S36	59	A	A	C	C	C	
297	3525	緑が丘中学校	校舎4	5-3,4	中学校	校舎	RC	3	802	1967	S42	53	A	A	C	C	C	
298	3525	緑が丘中学校	体育館・特別教室棟	6-1,2,3,4	中学校	体育館	S	2	1,378	1965	S40	55	A	A	C	C	C	
299	3525	緑が丘中学校	武道場	9-1	中学校	武道場	RC	2	450	1995	H7	25	A	A	B	B	B	
300	3526	岩屋中学校	校舎1	1-1,2,3,4	中学校	校舎	RC	3	3,606	1960	S35	60	A	A	C	C	C	
301	3526	岩屋中学校	校舎2	1-5,6	中学校	校舎	RC	3	426	1987	S62	33	A	A	B	B	B	
302	3526	岩屋中学校	校舎3	8-1,2	中学校	校舎	RC	4	880	1973	S48	47	A	A	C	C	C	
303	3526	岩屋中学校	校舎4	14	中学校	校舎	S	1	199	1991	H3	29	A	A	B	B	B	
304	3526	岩屋中学校	校舎5	15	中学校	校舎	RC	1	231	1993	H5	27	A	A	B	B	B	
305	3526	岩屋中学校	体育館	5	中学校	体育館	S	1	960	1967	S42	53	A	A	C	C	C	
306	3526	岩屋中学校	武道場	16-2	中学校	武道場	RC	1	450	2000	H12	20	A	A	A	A	A	
307	3527	西浦上中学校	校舎1	1-1	中学校	校舎	RC	3	2,540	1951	S26	69	A	B	C	C	C	
308	3527	西浦上中学校	校舎2	2-1	中学校	校舎	RC	2	657	1952	S27	68	B	A	C	C	C	
309	3527	西浦上中学校	校舎3	3-1、3-2	中学校	校舎	RC	3	1,089	1952	S27	68	A	D	C	C	C	
310	3527	西浦上中学校	校舎4	3-3	中学校	校舎	RC	3	273	1959	S34	61	A	C	C	C	C	
311	3527	西浦上中学校	校舎5	3-4、6	中学校	校舎	RC	3	543	1966	S41	54	A	C	C	C	C	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
312	3527	西浦上中学校	校舎6	3-5,6	中学校	校舎	RC	3	546	1977	S52	43	A	C	C	C	C	
313	3527	西浦上中学校	校舎7	14	中学校	校舎	RC	2	360	1982	S57	38	A	A	B	B	B	
314	3527	西浦上中学校	校舎8	1-2、2-2,3	中学校	校舎	RC	1	87	1987	S62	33	A	A	B	B	B	
315	3527	西浦上中学校	体育館	17	中学校	体育館	RC	1	1,138	2004	H16	16	A	A	A	A	A	
316	3527	西浦上中学校	武道場	16-1	中学校	武道場	RC	1	350	1990	H2	30	A	A	B	B	B	
317	3528	山里中学校	校舎1	7-1,2,3,4,5	中学校	校舎	RC	3	2,742	1959	S34	61	A	A	C	C	C	
318	3528	山里中学校	校舎2	7-6,7	中学校	校舎	S	2	131	1974	S49	46	A	A	C	C	C	
319	3528	山里中学校	校舎3	13	中学校	校舎	RC	4	2,505	1971	S46	49	B	A	C	C	C	
320	3528	山里中学校	校舎4	15-1	中学校	校舎	RC	3	257	1975	S50	45	C	A	C	C	C	
321	3528	山里中学校	校舎5	15-2,3	中学校	校舎	RC	3	520	1980	S55	40	C	A	B	B	B	
322	3528	山里中学校	体育館	10	中学校	体育館	S	1	1,131	1966	S41	54	A	B	C	C	C	
323	3528	山里中学校	武道場	20	中学校	武道場	S	1	350	1994	H6	26	A	A	B	B	B	
324	3529	江平中学校	校舎1	1-1	中学校	校舎	RC	3	1,811	1960	S35	60	C	A	C	C	C	
325	3529	江平中学校	校舎2	4-1,2,3	中学校	校舎	RC	3	2,530	1960	S35	60	C	A	C	C	C	
326	3529	江平中学校	校舎3	1-2	中学校	校舎	RC	3	108	1967	S42	53	A	A	C	C	C	
327	3529	江平中学校	校舎4	13	中学校	校舎	RC	1	128	1974	S49	46	B	A	C	C	C	
328	3529	江平中学校	体育館	12	中学校	体育館	S	2	1,052	1967	S42	53	A	A	C	C	C	
329	3529	江平中学校	武道場	18	中学校	武道場	S	1	350	1990	H2	30	A	B	B	B	B	
330	3537	滑石中学校	校舎1	1-1,2,3,4,5	中学校	校舎	RC	4	3,128	1968	S43	52	B	A	C	C	C	
331	3537	滑石中学校	校舎2	1-6,7,8	中学校	校舎	RC	4	1,404	1973	S48	47	A	A	C	C	C	
332	3537	滑石中学校	校舎3	5-1,2	中学校	校舎	RC	3	585	1973	S48	47	B	A	C	C	C	
333	3537	滑石中学校	体育館1	4-1	中学校	体育館	S	2	707	1971	S46	49	A	A	C	C	C	
334	3537	滑石中学校	体育館2	4-2,3	中学校	体育館	S	2	398	1988	S63	32	A	A	B	B	B	
335	3537	滑石中学校	武道場	10	中学校	武道場	S	1	122	1988	S63	32	B	B	B	B	B	
336	3625	三重中学校	校舎1	11-1、13	中学校	校舎	RC	4	1,957	1982	S57	38	A	A	B	B	B	
337	3625	三重中学校	校舎2	12-1	中学校	校舎	RC	3	1,042	1982	S57	38	A	A	B	B	B	

建物情報一覧表

 : 築50年以上
 : 築30年以上

基準
 A : 概ね良好
 B : 部分的に劣化
 C : 広範囲に劣化
 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
338	3625	三重中学校	校舎3	11-2、21	中学校	校舎	RC	4	1,192	1988	S63	32	A	A	B	B	B	
339	3625	三重中学校	校舎4	12-2	中学校	校舎	RC	4	587	1988	S63	32	A	A	B	B	B	
340	3625	三重中学校	校舎5	23-1,2	中学校	校舎	RC	4	1,453	1993	H5	27	A	A	B	B	B	
341	3625	三重中学校	校舎6	26	中学校	校舎	RC	3	358	1996	H8	24	A	A	B	B	B	
342	3625	三重中学校	体育館	19	中学校	体育館	S	2	780	1982	S57	38	C	A	B	B	B	
343	3625	三重中学校	武道場	25	中学校	武道場	S	1	450	1995	H7	25	A	A	B	B	B	
344	3766	横尾中学校	校舎1	1-1,2,3	中学校	校舎	RC	4	2,894	1979	S54	41	A	A	C	C	C	
345	3766	横尾中学校	校舎2	2-1,2	中学校	校舎	RC	4	1,615	1979	S54	41	A	A	C	C	C	
346	3766	横尾中学校	校舎3	2-3	中学校	校舎	RC	4	216	1989	H元	31	A	A	B	B	B	
347	3766	横尾中学校	体育館1	4-1	中学校	体育館	S	2	852	1980	S55	40	B	A	B	B	B	
348	3766	横尾中学校	体育館2	4-2,3	中学校	体育館	S	2	342	1989	H元	31	A	A	B	B	B	
349	3766	横尾中学校	武道場	7-1,2	中学校	武道場	RC	2	541	1993	H5	27	B	A	B	B	B	
350	3771	小江原中学校	校舎1	1-1	中学校	校舎	RC	4	3,003	1982	S57	38	A	A	B	B	B	
351	3771	小江原中学校	校舎2	2-1	中学校	校舎	RC	1	342	1982	S57	38	A	A	B	B	B	
352	3771	小江原中学校	校舎3	1-2	中学校	校舎	RC	4	677	1989	H元	31	A	A	B	B	B	
353	3771	小江原中学校	校舎4	1-3,4、2-2、10	中学校	校舎	RC	2	422	1993	H5	27	A	A	B	B	B	
354	3771	小江原中学校	体育館	7	中学校	体育館	S	2	780	1982	S57	38	D	A	B	B	B	
355	3778	橘中学校	校舎1	1-1,2	中学校	校舎	RC	3	2,797	1986	S61	34	A	A	B	B	B	
356	3778	橘中学校	校舎2	2-1,2	中学校	校舎	RC	4	2,451	1986	S61	34	A	A	B	B	B	
357	3778	橘中学校	校舎3	1-3、2-3	中学校	校舎	RC	4	186	1994	H6	26	A	A	B	B	B	
358	3778	橘中学校	校舎4	7-1,2	中学校	校舎	RC	3	907	1994	H6	26	A	A	B	B	B	
359	3778	橘中学校	校舎5	9	中学校	校舎	RC	4	81	2016	H28	4	A	A	A	A	A	
360	3778	橘中学校	体育館	6	中学校	体育館	RC	1	981	1986	S61	34	D	B	B	B	B	
361	3778	橘中学校	武道場	8-1,2	中学校	武道場	RC	2	800	1996	H8	24	A	B	B	B	B	
362	3783	三川中学校	校舎1	1-1,2、2	中学校	校舎	RC	4	5,162	1988	S63	32	C	A	B	B	B	
363	3783	三川中学校	体育館	5	中学校	体育館	RC	2	1,192	1988	S63	32	C	A	B	B	B	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
364	3783	三川中学校	武道場	6	中学校	武道場	RC	1	450	1999	H11	21	A	A	B	B	B	
365	3786	小ヶ倉中学校	校舎1	1、2	中学校	校舎	RC	4	6,026	1989	H元	31	D	B	B	B	B	
366	3786	小ヶ倉中学校	体育館	3	中学校	体育館	RC	2	1,033	1989	H元	31	A	B	B	B	B	
367	3597	香焼中学校	校舎1	12	中学校	校舎	RC	3	3,996	1985	S60	35	C	C	B	B	B	
368	3597	香焼中学校	体育館1	8-1	中学校	体育館	S	1	690	1963	S38	57	A	A	C	C	C	
369	3597	香焼中学校	体育館2	8-2	中学校	体育館	S	1	456	1975	S50	45	A	A	C	C	C	
370	3598	伊王島中学校	校舎1	3	中学校	校舎	RC	2	594	1979	S54	41	C	B	C	C	C	
371	3598	伊王島中学校	校舎2	5	中学校	校舎	RC	2	671	1988	S63	32	A	A	B	B	B	
372	3598	伊王島中学校	校舎3	7	中学校	校舎	RC	2	232	1994	H6	26	A	B	B	B	B	
373	3598	伊王島中学校	体育館1	1	中学校	体育館	S	1	683	1964	S39	56	B	B	C	C	C	
374	3599	高島中学校	校舎1	1-1,2,3,4	中学校	校舎	RC	4	1,638	1960	S35	60	C	B	C	C	C	
375	3599	高島中学校	校舎2	2	中学校	校舎	RC	4	818	1966	S41	54	C	B	C	C	C	
376	3599	高島中学校	校舎3	4-1,2	中学校	校舎	RC	2	361	1963	S38	57	B	A	C	C	C	
377	3599	高島中学校	体育館1	5-1,2,3,4	中学校	体育館	S	1	1,001	1962	S37	58	A	B	C	C	C	
378	3601	野母崎中学校	校舎1	33	中学校	校舎	RC	2	2,210	2013	H25	7	B	B	A	A	A	
379	3601	野母崎中学校	体育館1	31	中学校	体育館	RC	2	1,179	2013	H25	7	A	A	A	A	A	
380	3624	外海中学校	校舎1	16	中学校	校舎	RC	2	2,507	2018	H30	2	A	A	A	A	A	
381	3624	外海中学校	体育館1	17	中学校	体育館	RC	2	1,134	2018	H30	2	A	A	A	A	A	
382	3623	池島中学校	校舎1	6,7	中学校	校舎	RC	3	255	1959	S34	61	D	C	C	C	C	
383	3623	池島中学校	体育館1	8	中学校	校舎	S	1	451	1982	S57	38	B	A	B	B	B	
384	3602	三和中学校	校舎1	1-1,2	中学校	校舎	RC	3	2,912	1969	S44	51	B	B	C	C	C	
385	3602	三和中学校	校舎2	2	中学校	校舎	RC	3	677	1961	S36	59	B	B	C	C	C	
386	3602	三和中学校	校舎3	1-3	中学校	校舎	RC	3	430	1986	S61	34	B	B	B	B	B	
387	3602	三和中学校	体育館1	3	中学校	体育館	S	2	1,307	1970	S45	50	A	A	C	C	C	
388	3602	三和中学校	武道場1	6	中学校	武道場	S	1	348	1979	S54	41	A	B	C	C	C	
389	3607	琴海中学校	校舎1	1、2-1,2,3、3、4	中学校	校舎	RC	3	3,529	1965	S40	55	A	A	C	C	C	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上 ■ : 築30年以上

基準
A : 概ね良好 C : 広範囲に劣化
B : 部分的に劣化 D : 早急に対応する必要がある

建物基本情報													劣化状況評価					備考
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度		築年数	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
					学校種別	建物用途				西暦	和暦							
390	3607	琴海中学校	校舎2	16	中学校	校舎	RC	2	215	1994	H6	26	A	A	B	B	B	
391	3607	琴海中学校	校舎3	24	中学校	校舎	S	1	304	1996	H8	24	A	A	B	B	B	
392	3607	琴海中学校	体育館1	6	中学校	体育館	S	1	966	1967	S42	53	D	A	C	C	C	
393	3607	琴海中学校	武道場1	14	中学校	武道場	S	1	230	1988	S63	32	A	A	B	B	B	
394	5581	長崎商業高等学校	校舎1	15-1	高等学校	校舎	RC	2	564	1985	S60	35	A	A	B	B	B	
395	5581	長崎商業高等学校	校舎2	15-2	高等学校	校舎	RC	3	2,049	1985	S60	35	A	A	B	B	B	
396	5581	長崎商業高等学校	校舎3	15-3	高等学校	校舎	RC	3	441	1985	S60	35	A	A	B	B	B	
397	5581	長崎商業高等学校	校舎4	15-4	高等学校	校舎	RC	4	3,665	1985	S60	35	A	A	B	B	B	
398	5581	長崎商業高等学校	校舎5	15-5	高等学校	校舎	RC	4	3,930	1985	S60	35	B	A	B	B	B	
399	5581	長崎商業高等学校	校舎6	22	高等学校	その他	S	2	757	1985	S60	35	C	B	B	B	B	
400	5581	長崎商業高等学校	校舎7	29	高等学校	寄宿舎	RC	2	898	1986	S61	34	A	A	B	B	B	
401	5581	長崎商業高等学校	体育館	19	高等学校	体育館	RC	2	1,953	1985	S60	35	A	A	B	B	B	
402	5581	長崎商業高等学校	武道館	18	高等学校	武道場	S	1	644	1985	S60	35	A	A	B	B	B	