


令和3年

通学路緊急合同点検
危険箇所図


◎戸石小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市東総合事務所地域整備課、長崎警察署)




◎戸石小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市東総合事務所地域整備課、長崎警察署)




◎矢上小学校 (1/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、国、市東総合事務所地域整備課、長崎警察署)



◎矢上小学校 (2/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、国、市東総合事務所地域整備課、長崎警察署)




◎矢上小学校 (3/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、国、市東総合事務所地域整備課、長崎警察署)




◎日見小学校 (1/4)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市東総合事務所地域整備課、長崎警察署)




◎日見小学校 (2/4)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市東総合事務所地域整備課、長崎警察署)




◎日見小学校 (3/4)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市東総合事務所地域整備課、長崎警察署)



◎日見小学校 (4/4)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市東総合事務所地域整備課、長崎警察署)



◎伊良林小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備2課、長崎警察署)



◎桜町小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、国、市中央総合事務所地域整備2課、長崎警察署)



危険内容：交差点を左折する車が歩道に乗り上げて通行している
対策内容：鉄製ポール設置 (市)
対策時期：R4年度済

危険内容：信号待ち児童の待機スペースが狭く、かつ一般歩行者の妨げとなっている
対策内容：歩行者溜り場整備 (国)
対策時期：R4年度～R5年度


◎西坂小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備2課、長崎警察署)




要対策箇所(未了)： ○
通学路： - - -

1-1
危険内容：路上駐車が多く、通学路を歩く児童の妨げとなっている
対策内容：歩道整備 (市)
対策時期：R5年度～R7年度



◎西坂小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備2課、長崎警察署)




◎小島小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備2課、長崎警察署)



◎日吉小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整2課、長崎警察署)



要対策箇所(未了)：○
通学路：- - -

3

1

2

1

2

3

危険内容：抜け道になっておりバス等も通るが、坂の頂上の横断歩道に信号がない
対策内容：路面標示等新設（県）
対策時期：R4年度

危険内容：坂の頂上の少し下にある横断歩道に信号がない
抜け道になっておりバス等も通るが、坂の頂上に車が来ないと見えない
対策内容：路面標示等新設（県）
対策時期：R4年度

危険内容：学校の正門前の三叉路について、児童が車と接触しそうで危険
対策内容：鉄製ポール設置、白線による路側帯の拡幅（市）
対策時期：R5年度



◎茂木小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備2課、長崎警察署)

1

危険内容：道幅が狭い
対策内容：グリーンベルト新設 (市)
対策時期：R4年度済

2

危険内容：道幅が狭い
対策内容：イメージハンブ設置 (市)
対策時期：R7年度

4

危険内容：「スクールゾーン」の標示が消えかかっている
対策内容：薄層カラー舗装・路面標示等新設 (市)
対策時期：R4年度済




要対策箇所(未了)：○
要対策箇所(完了)：○
通学路：---



◎茂木小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備2課、長崎警察署)



◎南小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備2課、長崎警察署)

- 要対策箇所(未了)：○
- 要対策箇所(完了)：○
- 通学路：---

2

危険内容：道幅が狭く人通りもない。土砂が通行の支障になっている。
対策内容：堆積土砂の撤去（市）
対策時期：R3年度済


2

1

危険内容：道幅が狭く歩道がない。
対策内容：歩道整備（県）
対策時期：R3年度～

◎仁田佐古小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備2課、長崎警察署、大浦警察署)




◎仁田佐古小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備2課、長崎警察署、大浦警察署)



◎大浦小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備2課、大浦警察署)



要対策箇所(完了)：○
通学路：---

1


危険内容：学校から下る階段や幅が不規則であるため歩きにくい
対策内容：階段の補修(長崎市)
対策時期：R3年度済

50 m

地理院地図

◎戸町小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備2課、大浦警察署)




◎小ヶ倉小学校 (1/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備2課、大浦警察署)



◎小ヶ倉小学校 (2/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備2課、大浦警察署)



危険内容：国道に出る際の見通しが悪い
対策内容：－
対策時期：－

危険内容：道幅が狭く、バイクがスピードを出して走行している
対策内容：注意喚起のための看板設置
対策時期：R4年度



◎小ヶ倉小学校 (3/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備2課、大浦警察署)




◎土井首小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市南総合事務所地域整備課、大浦警察署)




◎式見小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




◎式見小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)



◎手熊小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)



◎福田小学校 (1/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)

要対策箇所(完了)：○
対策未定箇所：○
通学路：---




危険内容：交通が多く、道幅も狭い
ゴミステーションもあり、歩道がない
対策内容：路面標示等引き直し(市)
対策時期：R3年度済



危険内容：見通しが悪く、歩道にガードレール
等がない
対策内容：防護柵設置(市)
対策時期：R4年度済



危険内容：校門前に横断歩道がない
対策内容：—
対策時期：—




◎福田小学校 (2/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)




◎福田小学校 (3/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)




◎小榊小学校 (1/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)




◎小榊小学校 (2/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)



◎小榊小学校 (3/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)



◎朝日小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)




1

危険内容：横断歩道がカーブ部にあり認識しにくい
対策内容：－
対策時期：－




◎朝日小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)



◎稲佐小学校 (1/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)



◎稲佐小学校 (2/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)



4

危険内容：車両と歩行者のヒヤリハットが多い
対策内容：路面標示等引き直し（市）
対策時期：R3年度済

要対策箇所(完了)：○
対策未定箇所：○
通学路：---



7

7

危険内容：コンビニに出入りする車が多いが、見通しが悪く危険
対策内容：－
対策時期：－

◎稲佐小学校 (3/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)



◎城山小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)



要対策箇所(完了) : ○
通学路 : - - -


危険内容：交通量の多い交差点で、スピードを出す車が多く事故が何度か起こっている
対策内容：交差点改良 (市)
対策時期：R3年度済

1

私立活水高等学校
私立活水中学校
地理院地図

◎城山小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




◎西城山小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




◎西町小学校 (1/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




◎西町小学校 (2/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




◎西町小学校 (3/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




◎西北小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)



◎滑石小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




◎滑石小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




◎西浦上小学校 (1/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




◎西浦上小学校 (2/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




◎西浦上小学校 (3/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)



◎高尾小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




◎高尾小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)



◎銭座小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)



危険内容：階段を降りたところに電柱があり、車道へはみ出して通行しなければならない
対策内容：別ルートの供用（市）
対策時期：R4年度

要対策箇所(未了)：○
要対策箇所(完了)：●
対策未定箇所：○
通学路：---

危険内容：交通が多く、横断歩道にスピードを落とさず進入する車両が多い
対策内容：薄層カラー舗装・路面標示等新設（市）
対策時期：R4年度済

危険内容：交通が多く、児童へ注意を払わない車両がみられる。交通指導員による立哨が行われているが、不在の日は危険。
対策内容：-
対策時期：-

危険内容：交通が多く、横断歩道にスピードを落とさず進入する車両が多い
対策内容：薄層カラー舗装・路面標示等新設（市）
対策時期：R4年度済


危険内容：悪天候時にマンホール蓋が滑る
対策内容：マンホール蓋滑り止め処置（市）
対策時期：R4年度

50 m

地理院地図


◎銭座小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)



◎北陽小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




2
危険内容：1と同要望
対策内容：1と同対策（市）

1
危険内容：横断歩道について、交通量が多く、カーブで見通しも悪い
対策内容：交差点ハンプ設置（市）
対策時期：R7年度



◎三重小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



◎三重小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



◎畝刈小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



◎畝刈小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



◎女の都小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)



◎女の都小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)



要対策箇所(完了)：○
通学路：- - -

2-1
2-2

危険内容：交通量が多く、スピードを出す車両が多い
対策内容：グリーンベルト新設、薄層カラー舗装、路面標示等新設(市)
対策時期：R4年度対応済




50 m

女の都一丁目

地理院地図

◎横尾小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)



◎小江原小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




◎虹が丘小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)




◎西山台小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備2課、浦上警察署)




◎西山台小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備2課、浦上警察署)



◎南陽小学校 (1/4)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、 県長崎振興局道路維持課、 市南総合事務所地域整備課、 大浦警察署)




◎南陽小学校 (2/4)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市南総合事務所地域整備課、大浦警察署)




◎南陽小学校 (3/4)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市南総合事務所地域整備課、大浦警察署)



◎南陽小学校 (4/4)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市南総合事務所地域整備課、大浦警察署)



◎橘小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市東総合事務所地域整備課、長崎警察署)




◎橘小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市東総合事務所地域整備課、長崎警察署)



◎南長崎小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備2課、大浦警察署)



要対策箇所(未了)： ○ (red)
要対策箇所(完了)： ○ (blue)
通学路： - - - (green dashed)

1

危険内容：大通りに出る際、車両がスピードを落とさずに進入する
対策内容：横断歩道設置（警察）
対策時期：-

2

危険内容：階段から飛び出してくる子供と車両が接触する可能性がある
対策内容：鉄製ポール設置（市）
対策時期：R4年度済

50 m

地理院地図

◎香焼小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市南総合事務所地域整備課、大浦警察署)



◎高島小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市南総合事務所地域整備課、大浦警察署)




◎野母崎小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市南総合事務所地域整備課、大浦警察署)



◎外海黒崎小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



◎外海黒崎小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



- 要対策箇所(完了) : ○ (blue)
- 対策未定箇所 : ○ (black)
- 通学路 : - - - (green dashed)

2

危険内容：横断歩道がないところを横断しなければならず危険
対策内容：路面標示等引き直し、ラバーポール設置(市)
対策時期：R4年度済

3

危険内容：黒崎バス停の屋根が撤去されており、悪天候時は危険
対策内容：-
対策時期：-

50 m

地理院地図

◎池島小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



◎池島小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



危険内容：通学路横の建物が壊れており危険
対策内容：-
対策時期：-

3

要対策箇所(完了)：○
対策未定箇所：○
通学路：---

市立池島小学校
市立池島中学校

長崎市消防局北消防署池島派出所

池島簡易郵便局

2-2

4(島内各所 県道)

危険内容：歩道と車道の間から雑草が茂り、歩行の支障になっている
対策内容：除草 (市)
対策時期：R3年度済


危険内容：観光客の車両がスピードを出して通行している (信号機やカーブミラー等が少ない)
対策内容：- (県)
対策時期：見通しが良く対応不要

50 m

地理院地図

◎蚊焼小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市南総合事務所地域整備課、大浦警察署)




◎為石小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市南総合事務所地域整備課、大浦警察署)



◎晴海台小学校（1/3）

（点検メンバー：市教育委員会、小学校、市南総合事務所地域整備課、大浦警察署）



◎晴海台小学校 (2/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市南総合事務所地域整備課、大浦警察署)



要対策箇所(完了)： ○
通学路： - - -




2-1

危険内容：スピードを出す車両が多い
対策内容：薄層カラー、路面標示新設(市)
対策時期：R4年度済

◎晴海台小学校 (3/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市南総合事務所地域整備課、大浦警察署)




◎川原小学校

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市南総合事務所地域整備課、大浦警察署)



◎長浦小学校 (1/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)




◎長浦小学校 (2/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



◎長浦小学校 (3/3)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



◎村松小学校 (1/4)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



要対策箇所(未了)：○
通学路：---

市立村松小学校

村松郵便局

危険内容：横断歩道に信号がなく、車がスピードを落とさず通行している
対策内容：イメージハンプ設置 (市)
対策時期：R7年度

1



地理院地図


◎村松小学校 (2/4)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



◎村松小学校 (3/4)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



◎村松小学校 (4/4)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市北総合事務所地域整備課、時津警察署)



◎高城台小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市東総合事務所地域整備課、長崎警察署)



5-4

要対策箇所(完了) : ○
対策未定箇所 : ○
通学路 : - - -



1
危険内容：横断歩道がないところを横断することが多々あるので、横断歩道を設置してほしい
対策内容：横断歩道設置検討（警察）
対策時期：-

4
危険内容：下り坂のカーブで横断歩道があるが、見通しが悪く危険
対策内容：-
対策時期：-

5-1
5-2
5-3
5-4
危険内容：学校周辺の白線が消えかかっている
対策内容：路面標示等引き直し（市）
対策時期：R3年度済


◎高城台小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、市東総合事務所地域整備課、長崎警察署)



◎高田小学校

(点検メンバー：長与町教育委員会、小学校、市中央総合事務所地域整備1課、時津警察署)




◎南山小学校

(点検メンバー：小学校、市中央総合事務所地域整備1課、浦上警察署)



◎飽の浦小学校 (1/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)



危険内容：ガードパイプが低く水路へ転落する危険あり
対策内容：防護柵取替え（市）
対策時期：R3年度済

1

危険内容：交通量が多いうえ、二輪車の交通量が多く危険
対策内容：路面標示等新設（市）
対策時期：R3年度済

2

危険内容：歩道が狭く通行しにくい
ため、拡幅してほしい
対策内容：歩道整備（県）
対策時期：R5年度～

5

◎飽の浦小学校 (2/2)

(点検メンバー：市教育委員会、小学校、県長崎振興局道路維持課、市中央総合事務所地域整備1課、長崎警察署)

