

別冊

# 現場状況写真

上段	平成30年3月 6日(火)13時頃撮影
下段	平成30年6月13日(水)11時頃撮影


原爆被爆対策部

まちづくり部

平成30年6月



# 写真撮影位置




①

平成30年3月 6日(火)13時頃撮影



平成30年6月13日(水)11時頃撮影



番号5~11 擁壁工事により撤去済み

②

平成30年3月 6日(火)13時頃撮影




平成30年6月13日(水)11時頃撮影




番号5~11 擁壁工事により撤去済み

③

平成30年3月 6日(火)13時頃撮影




平成30年6月13日(水)11時頃撮影



番号5～11 擁壁工事により撤去済み

④

平成30年3月 6日(火)13時頃撮影



平成30年6月13日(水)11時頃撮影



番号5~11 擁壁工事により撤去済み

⑤

平成30年3月 6日(火)13時頃撮影



平成30年6月13日(水)11時頃撮影



6


番号1~4 残存中

⑥

平成30年3月 6日(火)13時頃撮影



平成30年6月13日(水)11時頃撮影



番号1~3 残存中

⑦

平成30年3月 6日(火)13時頃撮影




平成30年6月13日(水)11時頃撮影



⑧

平成30年3月 6日(火)13時頃撮影



平成30年6月13日(水)11時頃撮影



# 【各防空壕の状況】

## 防空壕跡1




・平成30年12月頃撤去予定

## 防空壕跡4



・平成30年12月頃撤去予定

## 防空壕跡14



・平成30年8月頃撤去予定

## 防空壕跡15



・平成30年8月頃撤去予定

[その他の防空壕跡について]

- ・防空壕跡2～3・・・残存中。解体発生材のため撮影不可  
(平成30年12月頃撤去予定)
- ・防空壕跡5～11・・・撤去済み
- ・防空壕跡12～13・・・残存中。立入危険のため撮影不可  
(平成30年7月頃撤去予定)