


旧グラバー住宅見学用デッキ現況写真




旧グラバー住宅現況写真



旧グラバー住宅 保存修理工事期間中の眺望範囲について



工事期間中の状況 (2019年春頃 ~ 2020年夏頃)



A 地点からの眺望

- 見学デッキ上から旧グラバー住宅の屋根を眺望可
- W5.4m×H3.4m内外の開口部を1ヶ所設置予定
- 屋根周りで行われる工事(予定)
 - ・瓦葺解体、復旧
 - ・目地漆喰解体、復旧
(目地漆喰:棟積の目地に塗られている玉緑状の漆喰)
 - ・土居葺解体、復旧
(土居葺:スギなどの薄板を張って屋根下地とする伝統工法)
 - ・野地板解体、復旧
 - ・構造補強工事
(構造補強:煙突補強。またベランダの軸部に金物を設置予定)

B 地点からの眺望

- 広場から旧グラバー住宅の温室を眺望可
- 腰の高さから2.0m程を透明パネル貼り
- 温室周りで行われる工事(予定)
 - ・温室軸部解体、復旧
 - ・温室ガラス葺解体、復旧
 - ・温室石積み解体復旧
 - ・ベランダ敷石、基礎石の取替え
 - ・その他、漆喰塗やペンキ塗工事など